

POSTUP

System na ošetrovanie a čistenie lakovaných a olejovaných drevených podláh

„Doživotie“ pre Vašu podlahu!

Ošetrovanie a čistenie lakovaných podláh

Profesionálne ošetrovanie a čistenie drevených podláh zahŕňa prvé a následné ošetrovanie, hĺbkové čistenie a pravidelné umývanie. Vo všeobecnosti však platí, čím dlhšie je lak v prvých dňoch bez zaťaženia a čistenia tým dlhšia je jeho životnosť!

- Čerstvo lakované drevené podlahy sú pochôdzne po 24 hod.!
- Prvé ošetrovanie podlahy môže byť vykonané až po 2-3 dňoch!
- Prvý 7-10 dní nezakrývajte podlahu kobercami. Nábytok kladieme na podlahu až po prvom ošetrovaní!
- Plné zaťaženie drevených podláh je možné po 7-10 dňoch.

Postup a frekvencia opakovania

Prvé a následné ošetrovanie:

Pred prvým zaťažením lakovanej drevenej podlahy odporúčame ošetriť jej povrch = **prvé ošetrovanie**. Použite ošetrovací prostriedok Parketový čistič **AP 20** alebo Parketový vosk **LP 35**. Prípravky aplikujte neriedené mopom v tenkej, rovnomernej vrstve a nechajte vyschnúť. Rovnaký postup použite aj pri **následnom ošetrovaní**, ktorému musí predchádzať dôkladné **hĺbkové čistenie!**

Pravidelné umývanie:

Podlahu najprv vysajte alebo pozametajte. Pre umytie podlahy použite roztok vody s 3% parketového čističa **AP 20**. Podlahu pretrite jemne vlhkou handrou navlhčenou v roztoku.

Hĺbkové čistenie:

Ak je znečistenie podlahy natoľko rozsiahle, že nepostačuje pravidelné umývanie je potrebné vykonať hĺbkové čistenie. Použite roztok vody s 10-50% parketového čističa **AP 10**. Podlahu pretrite vlhkou handrou navlhčenou v roztoku, necháme chvíľu pôsobyť a následne podlahu vydrhneme. Nečistotu stiahnite čistým vlhkým mopom a podlahu nechajte dôkladne vyschnúť.

Zaťaženie podlahy	Pravidelné umývanie	Hĺbkové čistenie / Následné ošetrovanie
Normálne zaťaženie	1x /t ýždeň	1x / rok
Veľké zaťaženie	2x /t ýždeň	1-2x / rok
Veľmi veľké zaťaženie	denne	2-4x / rok

Ošetrovanie a čistenie olejovaných podláh

Profesionálne ošetrovanie a čistenie drevených podláh zahŕňa prvé a následné ošetrovanie, hĺbkové čistenie a pravidelné umývanie. Vo všeobecnosti však platí, čím dlhšie je olej v prvých dňoch bez zaťaženia a čistenia tým dlhšia je jeho životnosť!

- Čerstvo olejované drevené podlahy sú pochôdzne po 24 hod.!
- Prvé ošetrovanie podlahy môže byť vykonané až po 7 dňoch!
- Prvý 7-10 dní nezakrývajte podlahu kobercami. Nábytok kladieme na podlahu až po prvom ošetrovaní!
- Plné zaťaženie drevených podláh je možné po 7-10 dňoch.

Postup a frekvencia opakovania

Prvé a následné ošetrovanie:

Pred prvým zaťažením olejovanej drevenej podlahy odporúčame ošetriť jej povrch = **prvé ošetrovanie**. Použite ošetrovací prostriedok na olej **AP 90**. Prípravok aplikujte neriedené mopom v tenkej, rovnomernej vrstve a nechajte vyschnúť. Rovnaký postup použite aj pri **následnom ošetrovaní**, ktorému musí predchádzať dôkladné **hĺbkové čistenie!**

Pravidelné umývanie:

Podlahu najprv vysajte alebo pozametajte. Pre umytie podlahy použite roztok vody s 3% Prírodné podlahové mydlo **HS 92**. Podlahu pretrite jemne vlhkou handrou navlhčenou v roztoku.

Hĺbkové čistenie:

Ak je znečistenie podlahy natoľko rozsiahle, že nepostačuje pravidelné umývanie je potrebné vykonať hĺbkové čistenie. Použite roztok vody s 10-50% parketového čističa **AP 10**. Podlahu pretrite vlhkou handrou navlhčenou v roztoku, necháme chvíľu pôsobyť a následne podlahu vydrhneme. Nečistotu stiahnite čistým vlhkým mopom a podlahu nechajte dôkladne vyschnúť.

Zaťaženie podlahy	Pravidelné umývanie	Hĺbkové čistenie / Následné ošetrovanie
Normálne zaťaženie	1x /t ýždeň	1x / rok
Veľké zaťaženie	2x /t ýždeň	1-2x / rok
Veľmi veľké zaťaženie	denne	2-4x / rok

Uvedené výrobky spracúvajte v súlade s informáciami v ich aktuálnych technických listoch. Uvedené časové údaje sa vzťahujú na laboratórne podmienky - teplota 20°C a rel. vlhkosť vzduchu 60%. Pri vyššej vzdušnej vlhkosti a nižšej teplote sa časy predlžujú, vyššie teploty časy skracujú.